

# REDÉMARRER votre installation tirage pression en 11 étapes simples et en toute sécurité




## Technologies Boissons

Experts en matériels CHR

Il est important de procéder à l'ensemble de ces étapes au moins 12 heures avant de servir votre première bière

Retrouvez également les vidéos  
sur notre chaîne **YouTube** : Technologies Boissons  
<https://tinyurl.com/technologiesboissons>




Il vous a été conseillé de laisser brancher votre groupe de froid pendant la fermeture de votre établissement.  
**Dans le cas contraire, veuillez le rebrancher.**



**Nettoyez les têtes de soutirages à l'intérieur et à l'extérieur** dans un seau d'eau chaude avec un détergent alimentaire et une éponge... bien rincer.

**Brancher la tête de débit**  
sur l'applique de rinçage...

... et **ouvrez la vanne**  
de l'applique de rinçage.




VOTRE EXPERT EN MATÉRIEL CHR



6

**Ouvrir le robinet de la colonne**  
pour laisser couler l'eau jusqu'à ce qu'elle devienne claire (pendant 2 à 3 mn minimum)



7

**Fermer le robinet de l'applique de rinçage ET de la tête de soutirage**



8

**Ouvrir la bouteille de CO2**

Tourner le robinet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre




9

Après avoir retiré la tête de débit de l'applique de rinçage, **Purger le circuit CO2 en ouvrant la tête de débit**. Faire descendre la poignée de la tête de débit **jusqu'en bas en butée**. (Le gaz s'échappe).



10

**Brancher la tête de débit sur un fût neuf**  
(non percé précédemment)



II

**Purger l'eau de la conduite jusqu'à obtention de la bière**



**Attendre 12 heures pour obtenir un demi parfait à bonne température**

**Technologies Boissons vous souhaite une bonne reprise !**